

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 이리고현초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	후관	1980	교사	2,998.47㎡	3 / 0
2	본관	1978	교사	2,956.50㎡	3 / 0
3	별관	1971	교사	1,829.88㎡	3 / 0
4	창고(별관 뒤2)	1972	창고/차고	54.00㎡	1 / 0
5	창고(별관 뒤)	1980	창고/차고	54.00㎡	1 / 0
6	창고(강당 옆)	1978	창고/차고	38.20㎡	1 / 0
7	강당	1998	강당/체육관	831.06㎡	1 / 0
8	돌봄교실	1986	교사	76.80㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	후관	미확보	미적용		미실시
2	본관	확보	미적용	미확보	전체실시
3	별관	미확보	미적용		미실시
4	강당	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

이리고현초등학교장

