

## 석면건축물 관리대장(1)

1. 건축물 현황															
건축물 주소지: 전북 익산시 학곤로 19(평화동, 이리중학교)															
건축 허가일(신고일):								준공일: 1990년(본관동), 1995년(구숙직실) 1999년(예인관)							
건축물 소유자의 성명: 학교법인 이리학원								건축물 소유자의 주소: 전북 익산시 학곤로 19 (평화동 169)							
석면건축물안전관리인 성명: 강 문 석								석면건축물안전관리인 주소:							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일: 2016. 11. 25.(금)															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		바 상 성 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유 지 · 보 수 형 태 (점수)	유 지 · 보 수 빈 도 (점수)	상 주 인 원 또 는 가 주 자 수 (점수)	구 역 의 사 용 빈 도 (점수)	구 역 의 사 용 사 간 (점수)			
텍스	본관4층 한문교실	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유지관리
텍스	본관4층 수학교실1	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유지관리
텍스	본관4층 사회교실	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유지관리
텍스	본관4층 수학교실2	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유지관리
텍스	본관4층 기술가정실	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유지관리
텍스	본관4층 미술실	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유지관리
텍스	본관4층 컴퓨터실	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유지관리
텍스	본관4층 어학실	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유지관리
텍스	본관4층 국어교실	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유지관리
텍스	본관4층 복도	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유지관리
텍스	예인관1층 홀	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유지관리
텍스	예인관1층 시청각실	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유지관리
텍스	예인관2층 홀	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유지관리
3. 비고(특이사항 기재)															

계	부장	행정실장	교장
강문석		안희하	이시현

## 석면건축물 관리대장(2)

1. 건축물 현황															
건축물 주소지: 전북 익산시 학곤로 19(평화동, 이리중학교)															
건축 허가일(신고일):								준공일: 1990년(본관동), 1995년(구숙직실) 1999년(예인관)							
건축물 소유자의 성명: 학교법인 이리학원								건축물 소유자의 주소: 전북 익산시 학곤로 19 (평화동 169)							
석면건축물안전관리인 성명: 강 문 석								석면건축물안전관리인 주소:							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일: 2016. 11. 25.(금)															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위해성 등급	조치 내 용
		바 식 상 태 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유 지 · 보 수 형 태 (점수)	유 지 · 보 수 빈 도 (점수)	상 주 인 원 또 는 가 주 자 수 (점수)	구 역 의 사 용 빈 도 (점수)	구 역 의 사 용 사 간 (점수)			
텍스	예인관2층 도서실	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유지관리
텍스	예인관3층 음악실	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유지관리
텍스	예인관3층 음악실	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	지속적 유지관리
텍스	구보건실	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	5	지속적 유지관리
3. 비고(특이사항 기재)															