

석면 잔재물 조사표

학교명	이리남초등학교	대표자	김미숙	전화번호	
소재지	익산시 방영로 2040-9	해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡미만		

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	1	의심 잔재물 발견 건물 수			
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
본관동	1층-교무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	1층-교장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	1층-행정실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	1층-서고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	1층-컴퓨터실	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	바닥, 천정판 등 내부.		
"	1층-복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2층-계단실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2층-복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

※공간이 부족한 경우 후면에 추가 표시할 것

연 번	시료번호	공단명	제원 위치	건축지대	비 고
확인결과 (개선여부 등 의견)					

2020. 1. 14.

조사자	(소속) 이기남	직급 : 교장	성명 : 김대욱 (서명) 김대욱
	(소속) 한성부	직급 : 외부전문가	성명 : 하주리 (서명) 하주리
	(소속) 이리남	직급 : 주무관	성명 : 최기영 (서명) 최기영
	(소속) 이리남	직급 : 행정부장	성명 : 이지인 (서명) 이지인
	(소속) 이리남	직급 : 서기관	성명 : 오승주 (서명) 오승주
	(소속) 이리남	직급 : 학부총장	성명 : 이은성 (서명) 이은성
	(소속) 이리남	직급 : 학부총장	성명 : 최연재 (서명) 최연재
	(소속) 이보배이전 건축사무소	직급 : 감리	성명 : 이현숙 (서명) 이현숙
	(소속) 안성고등학교	직급 : 사무원	성명 : 장현정 (서명) 장현정
	(소속)	직급 :	성명 : (서명)
	(소속)	직급 :	성명 : (서명)
	(소속)	직급 :	성명 : (서명)