

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체·제거업자명	현장명(공사명·작업명)	이리서초 본관동 석면해체 제거공사			
	현장 소재지	전라북도 익산시 익산대로 213(남중동)이리서초등학교			
	석면해체·제거작업 신고번호	익산-20230097	업자명	(유한)장인건설	
	전화번호	063-653-8804	대표자	오은숙	

2. 측정기간 - 2023년 08월 01일

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
서련	대기환경기사	92207140235Z	측정자
정은경	대기환경기사	96201140124H	측정자
이경순	대기환경기사	97206140401T	분석자
김진성	환경관련학과	-	분석자

4. 측정결과

순번	시료명	측정 위치	측정시간(분)	유량 (ℓ/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
1	-	공시료	-	-	-	검출한계미만
2	-	공시료	-	-	-	검출한계미만
3	#1	1F 부속실	100	10.5	0.0042	기준치미만
4	#2	1F 교사실	100	10.3	0.0048	기준치미만
5	#3		100	10.4	0.0037	기준치미만
6	#4	1F 유치원	100	10.3	0.0038	기준치미만
7	#5		100	10.3	0.0057	기준치미만
8	#6		100	10.4	0.0056	기준치미만
9	#7	3F 음악실	100	10.4	0.0047	기준치미만
-이하여백-						

5. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 별첨 후면 참조"

※ 결과통보시간 : 16:20

「산업안전보건법 시행규칙」 제183조에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2023년 08월 일

석면스토리(주)



석면해체·제거업자 (유한)장인건설 귀하

석면농도측정 결과표-1

1. 작업장 개요

석면해체 · 제거업자명	현장명(공사명 · 작업명)	이리서초 본관동 석면해체 제거공사			
	현장 소재지	전라북도 익산시 익산대로 213(남중동)이리서초등학교			
	석면해체 · 제거작업 신고번호	익산-20230097	업자명	(유한)장인건설	
	전화번호	063-653-8804	대표자	오은숙	

2. 측정기간 - 2023년 07월 31일

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
서련	대기환경기사	92207140235Z	측정자
정은경	대기환경기사	96201140124H	측정자
이경순	대기환경기사	97206140401T	분석자
김진성	환경관련학과	-	분석자

4. 측정결과

순번	시료명	측정 위치	측정시간(분)	유량 (ℓ/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
1	-	공시료	-	-	-	검출한계미만
2	-	공시료	-	-	-	검출한계미만
3	#1	옥탑층 계단실	100	10.3	0.0052	기준치미만
4	#2		100	10.3	0.0048	기준치미만
5	#3	2F 컴퓨터실 입구	100	10.4	0.0037	기준치미만
6	#4	2F 연구실	100	10.4	0.0051	기준치미만
7	#5	2F 정보실	100	10.3	0.0057	기준치미만
8	#6		100	10.4	0.0056	기준치미만
9	#7		100	10.4	0.0061	기준치미만
10	#8	2F 컴퓨터실	100	10.4	0.0047	기준치미만
11	#9		100	10.3	0.0048	기준치미만

5. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 별첨 후면 참조"

※ 결과통보시간 : 16:20

「산업안전보건법 시행규칙」 제183조에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2023년 08월 일

석면스토리(주)



석면해체 · 제거업자 (유한)장인건설 귀하

석면농도측정 결과표-2

1. 작업장 개요

석면해체 · 제거업자명	현장명(공사명 · 작업명)	이리서초 본관동 석면해체 제거공사			
	현장 소재지	전라북도 익산시 익산대로 213(남중동)이리서초등학교			
	석면해체 · 제거작업 신고번호	익산-20230097	업자명	(유한)장인건설	
	전화번호	063-653-8804	대표자	오은숙	

2. 측정기간 - 2023년 07월 31일

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
서련	대기환경기사	92207140235Z	측정자
정은경	대기환경기사	96201140124H	측정자
이경순	대기환경기사	97206140401T	분석자
김진성	환경관련학과	-	분석자

4. 측정결과

순번	시료명	측정 위치	측정시간(분)	유량 (ℓ/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
12	#10	2F 과학실	100	10.3	0.0057	기준치미만
13	#11		100	10.4	0.0056	기준치미만
14	#12		100	10.4	0.0061	기준치미만
-이하여백-						

5. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 별첨 후면 참조"

※ 결과통보시간 : 16:20

「산업안전보건법 시행규칙」 제183조에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2023년 08월 일

석면스토리(주)



석면해체 · 제거업자 (유한)장인건설 귀하