

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 이리서초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1983	교사	3,595.32㎡	4 / 0
2	숙직실	1985	숙직실	57.00㎡	1 / 0
3	창고	1996	창고/차고	54.00㎡	1 / 0
4	급식소/강당	2012	급식실/식당	1,292.73㎡	2 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용		미실시
2	급식소/강당	확보	전체적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

이리서초등학교장

