

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 이리신동초등학교



○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	1동사	1992	교사	4,902.37m <sup>2</sup>	4 / 0
2	창고	1995	창고/차고	54.00m <sup>2</sup>	1 / 0
3	강당 및 식생활관	2013	강당/체육관	1,114.26m <sup>2</sup>	2 / 0

○ 내진성

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	1동사	확보	미적용	미확보	전체실시
2	강당 및 식생활관	확보	전체적용		미실시

○ 기준일

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

이리신동초등학교장

