

## 석면 잔재물 조사표

학교명	이리신흥초등학교	대표자	양재식	전화번호	교장실 857-7063 행정실 857-7660
소재지	전북 익산시 하나로3길 10(금강동)			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

☐ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항			
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		의심 잔재물 발견 건물 수	

세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비고
보관동	6-1반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	5-1반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	4-1반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2층 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	강당	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	계단실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	보건실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	유치원화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

☐ 의심물질(잔재물) 시료채취 정보

연번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
1					
2					
3					
4					

확인결과 (개선여부 등 의견)	
------------------------	--

201

조사자 (소속) 이리신흥초등학교 직급 : 교장 성명 : 양재식 (서명) 양재식  
 (모니터단 구성원) (소속) 이리신흥초등학교 직급 : 학생부 성명 : 양신화 (서명) 양신화  
 (모니터단 구성원) (소속) 이리신흥초등학교 직급 : 주무관 성명 : 김운수 (서명) 김운수  
 (모니터단 구성원) (소속) 참여연대 직급 : 운영위원 성명 : 이근하 (서명) 이근하  
 (모니터단 구성원) (소속) 직급 : 성명 : (서명)  
 석면 철거자 (소속) 대원건설 직급 : 대표 성명 : 이진홍 (서명) 이진홍  
 석면관리 (소속) 온건후생사무소 직급 : 성명 : 이재명 (서명) 이재명  
 (소속) 직급 : 성명 : (서명)  
 익산교육지원청 (소속) 익산교육지원청 직급 : 시설관리 성명 : 이광호 (서명) 이광호  
 (소속) 익산교육지원청 직급 : 주무관 성명 : 이민재 (서명) 이민재  
 전문가 국민안전청 대표 나인기