



의뢰인	이리신흥초등학교			접수일자	2023년 11월 01일
시료명	저수조수	접수번호	N11100031	채수일자	2023년 11월 01일
채수장소	전라북도 익산시 하나로3길 10 (금강동, 신흥초등학교) 고가 저수조(1층 화장실 앞 세면대)				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	정기검사	의뢰근거	-

[illegible]

2023년 11월 09일

전북대학교 물환경연구센터장



[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]



의 료 인	이리신흥초등학교			접수일자	2023년 11월 01일
시 료 명	급수관수	접수번호	N11100032	채수일자	2023년 11월 01일
채수장소	전라북도 익산시 하나로3길 10 (금강동, 신흥초등학교) 1층 화장실 앞 세면대				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	정기검사	의료근거	-

[illegible]

2023년 11월 09일

전북대학교 물환경연구센터장



[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]