

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 이리송학초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1981	교사	2,068.68㎡	3 / 0
2	후관	1981	교사	1,726.00㎡	2 / 0
3	서관	1992	교사	1,386.00㎡	2 / 0
4	강당	2002	강당/체육관	689.47㎡	1 / 0
5	숙직실	1978	숙직실	27.80㎡	1 / 0
6	창고2	1978	창고/차고	26.00㎡	1 / 0
7	창고	1985	창고/차고	50.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	후관	미확보	미적용	미평가	미실시
3	서관	미확보	미적용	미평가	미실시
4	강당	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

이리송학초등학교장

