

관리번호	건물명	층	석면건축자재	석면면적(m²)	위해성평가		물리적평가			잠재적손상가능평가			건축물		인체노출가능성평가			조치내용
					점수	등급	비산성	손상상태	석면함유량	진동	기류	누수	유지보수형태	유지보수빈도	상주인원또는 거주자	구역의 사용빈도	구역의사용시간	
204	기타(2동)	지상2층	천정재	267	11	낮음	2	2	1	0	0	0	1	0	1	2	2	
205	기타(2동)	지상2층	천정재	267	11	낮음	2	2	1	0	0	0	1	0	1	2	2	
206	기타(2동)	지상2층	천정재	268	9	낮음	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	
305	기타(3동)	지상2층	천정재	365	9	낮음	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	
401	기타(4동)	지상1층	기타	3	10	낮음	2	2	1	0	0	0	1	1	1	1	1	
402	기타(4동)	지상1층	기타	2	10	낮음	2	2	1	0	0	0	1	1	1	1	1	