

학교시설 내진보강 현황

○ 학교명 : 진안제일고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사 1동	2010	교사	2,849.30㎡	4 / 0
2	교사 2동	1994	도서실	659.80㎡	2 / 0
3	교사 3동	1985	교사	241.80㎡	2 / 0
4	기숙사동	2010	기숙사/합숙소	1,483.40㎡	4 / 1
5	숙직실	1970	숙직실	44.20㎡	1 / 0
6	구.기숙사	2008	기타	266.40㎡	2 / 0
7	샤워장	1994	샤워실	37.50㎡	1 / 0
8	체력단련실동	2018	기타	152.10㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사 1동	확보	전체적용		미실시
2	교사 2동	미확보	미적용		미실시
3	교사 3동	미확보	미적용		미실시
4	기숙사동	확보	전체적용		미실시
5	체력단련실동	확보	전체적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-09-21	출력일자	2018-09-28
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

진안제일고등학교장

