

본관 1,2층 및 동백홀 3층 석면 해체·제거 모니터단 점검표

학교명	고창여자고등학교	대표자	서기열	전화번호	063-560-3637
소재지	전북 고창군 고창읍 모양성로 95			해체제거면적	1,492.2㎡

■ 점 검 일 : 2021.12.24.(금) 11:00

■ 해당항목(해당 체크)

사전 모임	<input checked="" type="checkbox"/>
사전 설명회 지원(석면작업계획서 및 작업공정표, 석면지도 확인)	<input checked="" type="checkbox"/>

■ 주요 점검사항





점검 항목	점검 내용	비고
사전설명회 지원	○ 석면작업계획서	
	○ 작업공정표	
	○ 석면지도 확인	

■ 점검 내용 확인사항

연번	공간명	점검결과		부적합 사유	비고
		적합	부적합		
1	석면작업계획서	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	작업공정표	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	석면지도 확인	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

☐ 확인결과(개선여부 등 의견)

■ 조사자(모니터단 구성원)

연번	소속	직급	성명	서명
1	고창여자고등학교	학교장	서기열	 (36.3℃)
2	고창여자고등학교	행정실장	김용일	 (36.1℃)
3	고창여자고등학교	주무관 (석면안전관리인)	김원호	 (35.9℃)
4	학부모		김미경	 (35.8℃)
5	학부모		유현주	
6	민간단체	기후환경네트워크	김일수	 (36.5℃)
7	외부전문가	한국산업안전보건공단 전북지사	강현자	
8	감리인	한솔건축	김상수	 (36.3℃)