

본관 1,2층 및 동백홀 3층 석면 해체·제거 모니터단 점검표

학교명	고창여자고등학교	대표자	서기열	전화번호	063-560-3637
소재지	전북 고창군 고창읍 모양성로 95			해체제거면적	1,492.2㎡

■ 점 검 일 : 2022.1.14.(금) 14:00

■ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 항목사항			
조사건물 실수(석면해체제거 실)	25실	의심잔재물 발견 실수	

■ 구역별 점검 내역(각각 실별 작성)

연번	공간명	의심잔재물 유무		발견장소	시료채취 개수	비고
[본관동 지하층]		유	무			
1	음악실	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
[본관동 1층]						
2	학산방	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	학산방 컴퓨터실	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	학산방 휴게실	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	중앙현관	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	중앙현관 방풍실	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	행정실	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
8	교장실	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	이사장실	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
10	회의실	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
11	창고	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
12	화장실 전실	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
13	숙직실	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
[본관동 2층]						
14	인성인권부실	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
15	교사휴게실	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
16	진학실	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
17	소회의실	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
18	3학년 장비반	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
19	3학년 국화반	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
20	3학년 매화반	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
21	탈의실(샤워실내)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
22	프리덤실	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
23	복도	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
24	화장실 전실	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
[동백홀 3층]						
25	독서실	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

■ 구역별 점검 내역(각각 실별 작성)

연번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
학인결과 (개선여부 등 의견)					

■ 조사자(모니터단 구성원)

연번	소속	직급	성명	서명
1	고창여자고등학교	학교장	서기열	서기열
2	고창여자고등학교	행정실장	김용일	김용일
3	고창여자고등학교	주무관 (석면안전관리인)	김원호	김원호
4	학부모		김미경	김미경
5	학부모		유현주	
6	민간단체	기후환경네트워크	김일수	김일수
7	외부전문가	한국산업안전보건공단 전북지사	강현자	강현자
8	감리인	한솔건축	김상수	김상수