

본관 1,2층 및 동백홀 3층 석면 해체·제거 모니터단 점검표

학교명	고창여자고등학교	대표자	서기열	전화번호	063-560-3637
소재지	전북 고창군 고창읍 모양성로 95			해체제거면적	1,492.2㎡

■ 점 검 일 : 2022.1.6.(목) 16:00

■ 해당항목(해당 체크)

비닐 보양	☑
-------	---








■ 주요 점검사항

점검 항목	점검 내용	비고
비닐 보양	○환기시스템 중단여부 점검	
	○비닐보양 밀폐의 적정성 확인 : 보양되지 않은 곳 확인(바닥, 벽면 2겹, 모서리 4겹)	
	○음압기(음압 기록장치), 청소기, 위생시설, 표지판 설치 적정성 확인	

■ 구역별 점검 내역(각각 실별 작성)

연번	공간명	점검결과		부적합 사유	비고
[본관동 지하층]		적합	부적합		
1	음악실	☑	☐		
[본관동 1층]					
2	학산방	☑	☐		
3	학산방 컴퓨터실	☑	☐		
4	학산방 휴게실	☑	☐		
5	중앙현관	☑	☐		
6	중앙현관 방풍실	☑	☐		
7	행정실	☑	☐		
8	교장실	☑	☐		
9	이사장실	☑	☐		
10	회의실	☑	☐		
11	창고	☑	☐		
12	화장실 전실	☑	☐		
13	숙직실	☑	☐		
[본관동 2층]					
14	인성인권부실	☑	☐		
15	교사휴게실	☑	☐		
16	진학실	☑	☐		
17	소회의실	☑	☐		
18	3학년 장비반	☑	☐		
19	3학년 국화반	☑	☐		
20	3학년 매화반	☑	☐		
21	탈의실(샤워실내)	☑	☐		
22	프리덤실	☑	☐		
23	복도	☑	☐		
24	화장실 전실	☑	☐		
[동백홀 3층]					
25	독서실	☑	☐		

▣ 조사자(모니터단 구성원)

연번	소속	직급	성명	서명
1	고창여자고등학교	학교장	서기열	 (36.5)
2	고창여자고등학교	행정실장	김용일	 (36.5)
3	고창여자고등학교	주무관 (석면안전관리인)	김원호	 (36.1)
4	학부모		김미경	 (36.4)
5	학부모		유현주	 (36.3)
6	민간단체	기후환경네트워크	김일수	 (36.4)
7	외부전문가	한국산업안전보건공단 전북지사	강현자	
8	감리인	한솔건축	김상수	 (36.3)