

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 아산중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1971	교사	1,936.00㎡	2 / 0
2	별관동	1987	실습실/특별교실	184.00㎡	1 / 0
3	다목적실	1994	강당/체육관	275.00㎡	1 / 0
4	사택	1983	사택	56.00㎡	1 / 0
5	사택	1991	사택	59.00㎡	1 / 0
6	창고	1971	창고/창고	49.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	미확보	미적용	미평가	미실시
2	별관동	미확보	미적용	미평가	미실시
3	다목적실	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-01	출력일자	2018-10-11
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

아산중학교장

