



## 비봉초등학교 석면 해체 제거 공사 사진(1)



본관 2층 복도 석면 해체 제거 전 보양 사진

본관 2층 계단 석면 해체 제거 전 보양 사진



본관 2층 교실 석면 해체 제거 전 보양 사진

본관 2층 교실 석면 해체 제거 전 보양 사진

## 비봉초등학교 석면 해체 제거 공사 사진(2)



본관 2층 교실 석면 해체 제거 사진



본관 2층 교실 석면 해체 제거 사진



본관 2층 교실 석면 해체 제거 사진



본관 2층 교실 석면 해체 제거 사진

## 비봉초등학교 석면 해체 제거 공사 사진(3)


	
<p>본관 2층 복도 석면 해체 제거 완료 사진</p>	<p>본관 2층 계단 석면 해체 제거 완료 사진</p>
	
<p>본관 2층 교실 석면 해체 제거 완료 사진</p>	<p>본관 2층 교실 석면 해체 제거 완료 사진</p>

## 비봉초등학교 석면 해체 제거 공사 사진(4)



본관 2층 교실 석면 해체 제거 후 청소 사진

본관 2층 교실 석면 해체 제거 후 청소 사진



본관 2층 교실 석면 해체 제거 후 청소 사진

본관 2층 교실 석면 해체 제거 후 청소 사진