

## 석면 잔재물 조사표

조사일	2018. 8. 2.	학교명	봉서초등학교	전화번호	063-262-5335
시간	17:00 ~ 17:30	소재지	완주군 봉동읍	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	2동사						

☐ 석면 의실물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물층수	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
2동사	2	2-3반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	2-4반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	2-5반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	관리상담실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	교사휴게실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1	2-6반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1	2-7반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1	사랑반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1	자료실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1	숙직실 앞	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			