

## 석면 잔재물 조사표

조사일	2019. 08. 08.	학교명	봉서초등학교	전화번호	063-262-5335
시간	16:00 ~ 18:00	소재지	완주군 봉동읍 원둔산 6길 5	제제거 면적	<div> <div></div> 800m2 이상 <div></div> 800m2 미만 </div>

□ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
봉서초	고학년동	특별교실동	강당				

#### □ 석면 의실물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
	01	1층 화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	01	2층 "	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	01	3층 "	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	01	4층 "	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	02	교무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	02	2층 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	02	위급대실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	02	정보자료실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	02	교육자료실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	02	과학화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	02	3층 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	02	3층 자료실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

조사자	(소속)봉서초등학교	직급:교장(모니터단장)	성명: 이 한 규
	(소속)봉서초등학교	직급:학부모	성명: 김 동 희
	(소속)봉서초등학교	직급:학부모	성명: 손 명 옥
	(소속)봉서초등학교	직급:학부모	성명: 임 옥 란
	(소속)봉서초등학교	직급:석면건축물안전관리인	성명: 김 현 국
	(소속)대한참전유공자 환경봉사단	직급:단장	성명: 임 공 택
	(소속)그린환경건설	직급:현장대리인	성명: 양 원 규
	(소속)하늘석면연구소	직급:감리인	성명: 구 지 연
	(소속)원광보건대학	직급:교수(전문가)	성명: 강 공 언
(소속)완주교육지원청	직급:주무관	성명: 윤 주 영	

## 불임 1 세부내역

[illegible]