

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 익산부천중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관 및 전관동	2008	교사	10,883.71㎡	4 / 1

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관 및 전관동	미확보	미적용		

○ 기준일자

조사일자	2017-12-28	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

익산부천중학교장



# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 익산부천중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관 및 전관동	2008	교사	10,883.71㎡	4 / 1

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관 및 전관동	미확보	미적용		

○ 기준일자

조사일자	2017-12-28	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

익산부천중학교장

