

## 1. 벽면 철거

보건실 입구쪽, 처치대 뒤쪽, 개수대쪽 벽면 철거 요청

보건실 입구	처치대 뒤	개수대
		


## 2. 화장실 철거

현재 보건실에 화장실이 2개 있음. 화장실 2개 모두 철거, 매립 요청

상담실 화장실	안정실 화장실
	

## 3. 보건실 입구 턱 경사로 설치

휠체어 이동, 목발 사용 시 불편함 있음. 경사로 설치 요청



#### 4. 세족대 설치

개수대 옆 세족대 설치 요청

개수대



#### 5. 침대 칸막이 설치

침대 사이에 칸막이 설치 요청


안정실




#### 6. 책상 및 처치대 이동

처치대 뒤쪽, 화장실 철거 위치에 책상 및 처치대 이동 요청



책상 위치





처치대 위치




**별첨 1****기존 공간 사진**

현장사진	관리동 3층 학교도서관(135m <sup>2</sup> )	
	<p><b>[시설에 대한 보충설명]</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>본 시설은 2008년부터 학교 도서관으로 관리되어 오던 곳으로, 관리동 3층에 위치해 있음.</li><li>2017년경 현대화 사업으로 일부 공사를 하였으나 보수, 개선이 필요한 부분이 많음.</li></ul>	
 	<p><b>[출입공간]</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>출입공간이 어둡고 내부가 보이지 않아 폐쇄적인 분위기를 주며 접근성이 떨어짐.</li><li>입구를 통해 들어오면 복도가 이어져있어 답답하고 비좁은 느낌을 줌.</li></ul>	
 	<p><b>[자료공간]</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>자료 공간이 매우 좁고 밀집되어 있음.</li><li>서가 간격이 좁아 2인 이상이 동시에 지나가기 어려움.</li><li>일반 서가를 벽면 서가가 둘러싸고 있는 형태로, 양쪽 서가 모두 이용이 불편함.</li></ul>	



#### [열람공간]

- 학생 선호도가 높은 창가 열람석이 마련되어 있지만, 관리가 제대로 이루어지지 않음.
- 창가 열람석 뒤 서가가 있어 해당 좌석은 이용이 불가능함.



#### [수업공간]

- 도서실 공간에서 수업공간이 차지하는 비율이 가장 큼.
- 대형 모둠책상이 있어 공간 활용에 어려움이 있음.
- 빔프로젝터가 설치되어 있으나 기기 노후화로 이용이 불가능함.