

# 정주고 석면해체·제거사업에 따른 학교 석면모니터단 2차(비닐보양) 점검 결과보고서

## 석면모니터단 2차(비닐보양) 점검 개요

1. 일시: 2024.07.05.(금) 오후 14:00 ~ 15:00
2. 비닐보양점검 장소: 식생활관
4. 참석자 현황: 교장 외 6명
  - 학부모위원 2명
  - 교직원 2명
  - 감리원 1명
  - 시민단체 1명
  - 외부전문가 1명
5. 점검내역: 비닐보양 및 밀폐 상태 확인
6. 점검결과: 이상없음

## 체크 항목별 점검결과

1. 창문, 환기덕트의 개방부위, 출입문 등 모든 개구부를 불침투성 재질의 비닐 시트로 적정하게 밀폐하였는가? - 양호
2. 벽과 바닥이 불침투성 재질의 비닐시트 두겹으로 밀폐되었는가? - 양호
3. 이동이 어려운 부착물 등은 철저히 밀봉하고, 찢어진 비닐이나 틈새를 통해 공기가 새는 곳은 없는가? - 양호
4. 감시창은 작업공간 내부를 잘 볼 수 있게끔 설치됐는가? - 양호
5. 음압기 설치, 폐기물 반출로는 문제가 없는가? - 양호

### ※ 총괄 점검결과

- 비닐보양 상태 전반적으로 양호
- 비닐보양 미흡 부분 → 현장에서 즉시 보강
- 외부 안내판 및 접근금지 테이프 추가 설치
- 바닥의 돌출 부분 및 파인 부분, 눈이 잘 띄도록 추가 표시(마킹)

2024. 07. 05.

정 주 고 등 학 교

## 석면모니터단 2차(비닐보양)점검 활동사진



사진설명 : 2차점검 전 회의



사진설명 : 비닐보양점검



사진설명 : 비닐보양점검



사진설명 : 비닐보양점검