

# 정주고 석면해체·제거사업에 따른 학교 석면모니터단 사전설명회 및 1차(사전청소) 점검 결과보고서

사전설명회 및 1차(사전청소) 점검 개요	
<div>1. 일시: 2024.07.03.(수) 오후 14:00 ~ 15:00</div> <div>2. 사전설명회 장소: 정주고 본관 1층 교장실</div> <div>3. 사전청소점검 장소: 식생활관</div> <div>4. 참석자 현황: 교장 외 6명(총7명 중 7명 참석)<ul style="list-style-type: none"><li>· 학부모위원 2명</li><li>· 교직원 2명</li><li>· 감리원 1명</li><li>· 시민단체 1명</li><li>· 외부전문가 1명</li></ul></div> <div>5. 점검내역: 작업착수 전 사전청소 확인</div> <div>6. 점검결과: 이상없음</div>	
체크 항목별 점검결과	
<div>1. 사전청소는 제대로 이루어졌는가? - 이상없음</div> <div>2. 비품, 집기 이동은 제대로 이루어졌는가? - 이상없음</div> <div>3. 석면제거를 위한 인테리어 부분 철거는 제대로 이루어졌는가? - 이상없음</div> <div>※ 총괄 점검결과</div> <div>○ 청소 상태 전반적으로 양호</div> <div>○ 이설 불가능한 집기 비닐보양 추가 실시</div> <div>○ 점검장소(식생활관 조리실)에 남아있는 천장후드, 비닐보양 전 철거</div> <div>○ 조리실 바닥의 트렌치 철거 공간, 합판 등으로 보강</div> <div>○ 바닥 및 벽면의 돌출된 수도관 및 가스관 제거</div>	


2024. 07. 03.

정 주 고 등 학 교

## 석면모니터단 사전설명회 및 사전청소점검 활동사진




사진설명 : 사전설명회



사진설명 : 사전청소점검



사진설명 : 사전청소점검



사진설명 : 사전청소점검