



## 4. 참고1



### 석면함유지점 범례



천장재

바닥재



벽재



보온재



배관재




기타물질



뽕칠재




내화피복재



지붕재




칸막이



비석면

### 건축자재 인식표



석면함유 시료



석면비함유 시료

- \* 건축물명 : 참고1
- \* 건축물 소재지 :  
전북 정읍시 입암면 정읍남로 766
- \* 해당층 : 1층
- \* 도면번호 : 14-08-21-05
- \* 도면축척 :
- \* 석면조사기관 :  
(주)대한석면환경연구소
- \* 석면분석기관 :  
(주)대한석면환경연구소
- \* 조사일자 : 2014.08.21