













5. 참고2



석면함유지점 범례

	
천장재	바닥재
	
벽재	보온재
	
배관재	기타물질
	
뽐칠재	내화피복재
	
지붕재	칸막이
	
비석면	

건축자재 인식표

시료번호	
시료 위치	건축자재 (함유율)

석면함유 시료

시료번호	
시료 위치	건축 자재

석면비함유 시료

- * 건축물명 : 참고2
- * 건축물 소재지 :
전북 정읍시 입암면 정읍남로 766
- * 해당층 : 1층
- * 도면번호 : 14-08-21-06
- * 도면축척 :
- * 석면조사기관 :
(주)대한석면환경연구소
- * 석면분석기관 :
(주)대한석면환경연구소
- * 조사일자 : 2014.08.21