

## 석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전라북도 정읍시 정읍남로 766															
건축 허가일(신고일)								준공일							
건축물 소유자의 성명 김승환교육감								건축물 소유자의 주소							
석면건축물안전관리인 성명 김종용								석면건축물안전관리인 주소 전라북도 정읍시 정읍남로 766							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2017.12.21.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조 치 내 용
		바 식 성 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유 지 · 보 수 형 태 (점수)	유 지 · 보 수 빈 도 (점수)	상 주 인 원 또 는 거 주 자 수 (점수)	구 역 의 사 용 빈 도 (점수)	구 역 의 사 용 시 간 (점수)			
천장 텍스	본관1층 현관앞	2	0	1	0	1	0	0	0	2	2	2	10	낮음	유지관리
천장 텍스	본관1층 남자화장실	2	0	1	0	1	0	0	0	2	2	2	10	낮음	유지관리
천장 텍스	본관2층 복도	2	0	1	0	1	0	0	0	2	2	2	10	낮음	유지관리
천장 텍스	본관2층 전담교실	2	0	1	0	1	0	0	0	2	2	2	10	낮음	유지관리
천장 텍스	도서관	2	0	1	0	1	0	0	0	2	2	2	10	낮음	유지관리
지붕 슬레이트	식생활관 식당	2	0	1	0	1	0	0	0	2	2	2	10	낮음	유지관리
천장 텍스	식생활관 보일러실	2	0	1	0	1	0	0	0	2	2	2	10	낮음	유지관리
3. 비고(특이사항 기재)															