

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 갈담초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교실(본관동)	1970	교사	1,910.35㎡	3 / 0
2	급식실.유치원	2000	교사	672.48㎡	2 / 0
3	사택	1983	사택	53.00㎡	1 / 0
4	창고1	1989	창고/차고	24.00㎡	1 / 0
5	변소	1990	화장실	19.50㎡	1 / 0
6	창고3	1996	창고/차고	63.00㎡	1 / 0
7	다목적실	1995	강당/체육관	319.20㎡	1 / 0
8	창고2	1990	창고/차고	34.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교실(본관동)	미확보	미적용		미실시
2	급식실.유치원	미확보	미적용		미실시
3	다목적실	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

갈담초등학교장

