

석면 잔재물 조사표

조사일	2019. 8. 3.	학교명	갈담초등학교	전화번호	063-643-1252
시간	09:00 ~ 10:00	소재지	전북 임실군 강진면 호국로 65	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
갈담초 병설유치원	병설유치원						

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
병설유치원	병설유치원 - 01	놀이방1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	0/1	없음	
"	"	놀이방2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	놀이방3	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	도서방	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	교사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	낮잠방	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

(소속) 학부모	직급:	성명: 여재아	(서명) 여재아
(소속) YWCA	직급: 시민단체	성명: 박대식	(서명) 박대식
(소속) 갈담초	직급: 교장	성명: 오정자	(서명) 오정자
조사자 (소속) 갈담초	직급: 행정6팀	성명: 정명준	(서명) 정명준
(소속) 외부전문가	직급: 건축사	성명: 최민성	(서명) 최민성
(소속) 보건환경연구원	직급: 환경7급	성명: 장모성	(서명) 장모성
(소속)	직급:	성명:	(서명)