


건축 자재명	그림	건축 자재명	그림
지붕재		바닥재	
천장재		분무재 (뿔칠재)	
벽재		내화 피복재	
배관재 (보온)		칸막이	
배관재 (연결)		비석면	
기타 물질			

시료위치	재 질
1. 천장재	A. 텍 스
2. 바닥재	B. 슬레이트
3. 벽 재	C. 밤라이트
4. 지붕재	D. 석 고
5. 보온재	E. 뿔 칠 재
6. 단열재	F. 타 일
7. 분무재	G. 유리섬유
8. 개스킷	
9. 내화피복재	
10. 기타물질	

건축자재 인식표

석면불검출	석면검출
검출구역	

시료번호	시료채취 장소	건축자재	동일구역	산출내역	면적(m ²)	석면종류	함유율(%)	위해성 평가점수	현장주소 (기관명)
HA05	교무실 천장	텍스	교장실, 홍보실 천장	산출내역참조					전북 완주군 화산면 화산로 874 화산중학교(본관동)
HA06	공용교실2 천장	텍스	가정실습실, 창고1, 창고2, 창고3 천장	산출내역참조					도면번호 14-02-14-01
									조사일자 2014. 02. 14
									조사기관 석면스토리(주)




건축 자재명	그림	건축 자재명	그림
지붕재		바닥재	
천장재		분무재 (뿔칠재)	
벽재		내화 피복재	
배관재 (보온)		칸막이	
배관재 (연결)		비석면	
기타 물질			

시료위치	재 질
1. 천장재	A. 텍 스
2. 바닥재	B. 슬레이트
3. 벽 재	C. 밤라이트
4. 지붕재	D. 석 고
5. 보온재	E. 뿔 칠 재
6. 단열재	F. 타 일
7. 분무재	G. 유리섬유
8. 개스킷	
9. 내화피복재	
10. 기타물질	

건축자재 인식표

석면불검출	석면검출
검출구역	

시료번호	시료채취 장소	건축자재	동일구역	산출내역	면적(m ²)	석면종류	함유율(%)	위해성 평가점수	현장주소 (기관명)
HA09	교사연구실 천장	텍스	정보실 천장	산출내역참조					전북 완주군 화산면 화산로 874 화산중학교(본관동)
									도면번호 14-02-14-02
									조사일자 2014. 02. 14
									조사기관 석면스토리(주)




건축 자재명	그림	건축 자재명	그림
지붕재		바닥재	
천장재		분무재 (뿔칠재)	
벽재		내화 피복재	
배관재 (보온)		칸막이	
배관재 (연결)		비석면	
기타 물질			

시료위치	재 질
1. 천장재 2. 바닥재 3. 벽 재 4. 지붕재 5. 보온재 6. 단열재 7. 분무재 8. 개스킷 9. 내화피복재 10. 기타물질	A. 텍 스 B. 슬레이트 C. 밤라이트 D. 석 고 E. 뿔 칠 재 F. 타 일 G. 유리섬유

건축자재 인식표

석면불검출	석면검출
	검출구역

시료번호	시료채취 장소	건축자재	동일구역	산출내역	면적(m ²)	석면종류	함유율(%)	위해성 평가점수	현장주소 (기관명)
									전북 완주군 화산면 화산로 874 화산중학교(본관동)
									도면번호 14-02-14-03
									조사일자 2014. 02. 14
									조사기관 석면스토리(주)




건축 자재명	그림	건축 자재명	그림
지붕재		바닥재	
천장재		분무재 (뿔칠재)	
벽재		내화 피복재	
배관재 (보온)		칸막이	
배관재 (연결)		비석면	
기타 물질			

시료위치	재 질
1. 천장재	A. 텍 스텍스
2. 바닥재	B. 슬레이트
3. 벽 재	C. 밤라이트
4. 지붕재	D. 석 고
5. 보온재	E. 뿔 칠 재
6. 단열재	F. 타 일
7. 분무재	G. 유리섬유
8. 개스킷	
9. 내화피복재	
10. 기타물질	

건축자재 인식표	
석면불검출	석면검출

시료번호	시료채취 장소	건축자재	동일구역	산출내역	면적(m ²)	석면종류	함유율(%)	위해성 평가점수	현장주소 (기관명)
									전북 완주군 화산면 화산로 874 화산중학교(수학동)
									도면번호 14-02-14-01
									조사일자 2014. 02. 14
									조사기관 석면스토리(주)




건축 자재명	그림	건축 자재명	그림
지붕재		바닥재	
천장재		분무재 (뿔칠재)	
벽재		내화 피복재	
배관재 (보온)		칸막이	
배관재 (연결)		비석면	
기타 물질			

시료위치	재 질
1. 천장재	A. 텍 스
2. 바닥재	B. 슬레이트
3. 벽 재	C. 밤라이트
4. 지붕재	D. 석 고
5. 보온재	E. 뿔 칠 재
6. 단열재	F. 타 일
7. 분무재	G. 유리섬유
8. 개스킷	
9. 내화피복재	
10. 기타물질	

건축자재 인식표

석면불검출	석면검출
	검출구역

시료번호	시료채취 장소	건축자재	동일구역	산출내역	면적(m ²)	석면종류	함유율(%)	위해성 평가점수	현장주소 (기관명)
									전북 완주군 화산면 화산로 874 화산중학교(수학동)
									도면번호 14-02-14-02
									조사일자 2014. 02. 14
									조사기관 석면스토리(주)




건축 자재명	그림	건축 자재명	그림
지붕재		바닥재	
천장재		분무재 (뿔칠재)	
벽재		내화 피복재	
배관재 (보온)		칸막이	
배관재 (연결)		비석면	
기타 물질			

시료위치	재 질
1. 천장재	A. 텍 스
2. 바닥재	B. 슬레이트
3. 벽 재	C. 밤라이트
4. 지붕재	D. 석 고
5. 보온재	E. 뿔 칠 재
6. 단열재	F. 타 일
7. 분무재	G. 유리섬유
8. 개스킷	
9. 내화피복재	
10. 기타물질	

건축자재 인식표

석면불검출	석면검출
	검출구역

시료번호	시료채취 장소	건축자재	동일구역	산출내역	면적(m ²)	석면종류	함유율(%)	위해성 평가점수	현장주소 (기관명)
									전북 완주군 화산면 화산로 874 화산중학교(수학동)
									도면번호 14-02-14-03
									조사일자 2014. 02. 14
									조사기관 석면스토리(주)




건축 자재명	그림	건축 자재명	그림
지붕재		바닥재	
천장재		분무재 (뿔칠재)	
벽재		내화 피복재	
배관재 (보온)		칸막이	
배관재 (연결)		비석면	
기타 물질			

시료위치	재 질
1. 천장재	A. 텍 스
2. 바닥재	B. 슬레이트
3. 벽 재	C. 밤라이트
4. 지붕재	D. 석 고
5. 보온재	E. 뿔 칠 재
6. 단열재	F. 타 일
7. 분무재	G. 유리섬유
8. 개스킷	
9. 내화피복재	
10. 기타물질	

건축자재 인식표

	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 시료번호 <small>시료위치 건축자재 (함유율)</small> </div>
	검출구역

시료번호	시료채취 장소	건축자재	동일구역	산출내역	면적(m ²)	석면종류	함유율(%)	위해성 평가점수	현장주소 (기관명)
									전북 완주군 화산면 화산로 874 화산중학교(수학동)
									도면번호 14-02-14-04
									조사일자 2014. 02. 14
									조사기관 석면스토리(주)




건축 자재명	그림	건축 자재명	그림
지붕재		바닥재	
천장재		분무재 (뿔칠재)	
벽재		내화 피복재	
배관재 (보온)		칸막이	
배관재 (연결)		비석면	
기타 물질			

시료위치	재 질
1. 천장재	A. 텍 스
2. 바닥재	B. 슬레이트
3. 벽 재	C. 밤라이트
4. 지붕재	D. 석 고
5. 보온재	E. 뿔 칠 재
6. 단열재	F. 타 일
7. 분무재	G. 유리섬유
8. 개스킷	
9. 내화피복재	
10. 기타물질	

건축자재 인식표

석면불검출	석면검출
	검출구역

시료번호	시료채취 장소	건축자재	동일구역	산출내역	면적(m ²)	석면종류	함유율(%)	위해성 평가점수	현장주소 (기관명)
HA01	유도관 천장	텍스	복도, 음악실 천장	산출내역참조					전북 완주군 화산면 화산로 874 화산중학교(체육관동)
									도면번호 14-02-14-01
									조사일자 2014. 02. 14
									조사기관 석면스토리(주)



건축 자재명	그림	건축 자재명	그림
지붕재		바닥재	
천장재		분무재 (뿔칠재)	
벽재		내화 피복재	
배관재 (보온)		칸막이	
배관재 (연결)		비석면	
기타 물질			

시료위치	재 질
1. 천장재	A. 텍 스
2. 바닥재	B. 슬레이트
3. 벽 재	C. 밤라이트
4. 지붕재	D. 석 고
5. 보온재	E. 뿔 칠 재
6. 단열재	F. 타 일
7. 분무재	G. 유리섬유
8. 개스킷	
9. 내화피복재	
10. 기타물질	

건축자재 인식표	
석면불검출	석면검출
검출구역	

시료번호	시료채취 장소	건축자재	동일구역	산출내역	면적(m ²)	석면종류	함유율(%)	위해성 평가점수	현장주소 (기관명)
									전북 완주군 화산면 화산로 874 화산중학교(체육관동)
									도면번호 14-02-14-02
									조사일자 2014. 02. 14
									조사기관 석면스토리(주)