

<첨 부> 석면잔재물 조사표 양식

## 석면잔재물 조사표

학교명	다리공고	대표자	김기옥	전화번호	063 222 3009
소재지	부산이동로14길 30-2	해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만		

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		1	의심 잔재를 발견 건물 수	0	
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재를 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
학동자실등		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)	석면의심물질 발견치 못함 특이사항 없음				

2019. 1. 15.

조사자 (모니터단 구성원)	(소속) 이리공고	직급: 학부	성명: 김 은영	(서명)
	(소속) 전북대학교	직급: 외곽전문가	성명: 이희재	(서명)
	(소속) 이리공고	직급: 석면안전관리인	성명: 노대영	(서명)
	(소속) (유) 다원리건축	직급: 소장	성명: 김기호	(서명)
	(소속) (유) 한양여대	직급: 회원	성명: 최정숙	(서명)
	(소속) 이노베이션 건축사사무소	직급: 감리. 건축사	성명: 이현숙	(서명)
	(소속) 이리공고	직급: 유년장	성명: 김주삼	(서명)
	(소속)	직급:	성명:	(서명)