

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 이리공업고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1989	교사	5,139.24㎡	4 / 0
2	기계과1실습동	1986	실습실/특별교실	3,270.50㎡	3 / 0
3	기계과2실습동	1988	실습실/특별교실	2,704.65㎡	3 / 0
4	전기과 실습동	1981	실습실/특별교실	1,857.40㎡	3 / 0
5	건축·전자·통신 실습동	1988	실습실/특별교실	2,443.65㎡	3 / 0
6	화공과 제1실습동	1980	실습실/특별교실	1,114.72㎡	3 / 0
7	화공과제2실습동	1988	실습실/특별교실	2,384.88㎡	4 / 0
8	건축과실습동	1995	실습실/특별교실	768.88㎡	3 / 0
9	변전실	1990	기타	135.00㎡	1 / 0
10	식생활관	2014	급식실/식당	822.75㎡	1 / 0
11	기림숙(기숙사)	1995	생활관	414.00㎡	2 / 0
12	창고	1984	창고/차고	65.70㎡	1 / 0
13	락밴드연습실	1980	창고/차고	77.20㎡	1 / 0
14	테니스장락카룸	2010	기타	49.92㎡	1 / 0
15	건축과 창고	2011	창고/차고	79.50㎡	1 / 0
16	수위실	1959	경비실	5.95㎡	1 / 0
17	탁구장	1987	기타	117.00㎡	1 / 0
18	창고(식생활관)	2014	창고/차고	16.60㎡	1 / 0
19	가스보관실	2017	기계실	11.88㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	확보	미적용	미확보	전체실시
2	기계과1실습동	미확보	미적용		미실시
3	기계과2실습동	미확보	미적용		미실시
4	전기과 실습동	미확보	미적용		미실시

이리공업고등학교장



학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 이리공업고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
5	건축·전자·통신 실습동	미확보	미적용		미실시
6	화공과 제1실습동	미확보	미적용		미실시
7	화공과제2실습동	미확보	미적용		미실시
8	건축과실습동	미확보	미적용		미실시
9	식생활관	확보	전체적용		미실시
10	기림숙(기숙사)	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자		출력일자	2018-10-01
------	--	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

이리공업고등학교장

