

석면 잔재물 조사표

조사일	2018. 01. 03.	학교명	정남초등학교	전화번호	063-537-9145
시간	14:00 ~ :	소재지	전북 정읍시 정우면 대산1길 90	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
정남초등학교	본관동						

☐ 석면 의실물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관동		1층 행정실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동		1층 교장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동		2층 1학년교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동		2층 3학년교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동		2층 4학년교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동		2층 5학년교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동		2층 6학년교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

(소속) 정남초등학교	직급: 학부교	성명: 이현희
(소속) 정남초등학교	직급: 학부교	성명: 전선화
(소속) 원로씨먼업	직급: 이사장	성명: 김강원
조사자 (소속) 공과대학교	직급: 강사	성명: 권세환
(소속) 유원환경사	직급: 대표	성명: 김태성
(소속) 정남초등학교	직급: 교장	성명: 김영근
(소속) 정남초등학교	직급: 행정실장	성명: 서은주
정남초등학교	직급: 대위	성명: 이영이
정남초등학교	직급: 시설장	성명: 최우수