

석면농도측정결과보고서

①석면해체·제거 작업신고번호	전 주-20180573	②현장명 (공사명·작업명)	정남초 본관동 석면텍스 철 거공사
③현장소재지	전북 정읍시 대산1길 90, 정남초등학교	④전화번호(현장)	010-5036-0058
⑤석면해체·제거 업체명	주은환경공사	⑥노동부 등록번호	2764

「산업안전보건법 시행규칙」 제 80조의 12에 따라 석면농도 측정 결과를 붙임과
같이 보고합니다.

2018 년 1 월 일

사 업 주 : 주은환경공사 (서명 또는 인)

지방노동청(지청)장 귀 하

* 첨부서류: 별지 제 17호의 10서식의 석면농도측정 결과표

석면농도측정결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현 장 명 (공사명·작업명)	정남초 본관동 석면텍스 스 철거공사	석면해체·제거 작업신고번호	전 주-20180573
	현장 소재지	전북 정읍시 대산1길 90,정남초등학교	업 체 명	주은환경공사
	전화번호	063-253-0058	대 표 자	김태성

2. 측정일시: 2018-12-28~12-29

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
김 재 용	대기환경기사	91203140048v	조 사 자
문 현 경			분 석 자

4. 측정결과: 불임참조


5. 측정위치도 (측정 장소) : 불임참조

「산업안전보건법 시행규칙」 제 80조의 12에 따라 석면농도를 측정하고

그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018 년 1 월 일

(유) 금 강 석 면 연 구 소



사 업 주:

주은환경공사

귀 중

분 석 결 과

1. 개 요

발주 또는 의뢰자	주은환경공사
주 소	전북 전주시 완산구 전릉로 75 (서신동)
시 료 채 취 장 소	전북 정읍시 대산1길 90, 정남초등학교

당해 현장 조사일	2018년 12/28~12/29
시 료 분 석 일 자	2018년 12/28~12/29
분석보고서 일련번호	gum1230-공1

2. 분 석 결 과

: 분석방법: 위상차현미경(PCM) 검측

NO	시료명	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm ³)	초과여부
			[별 첨]		

* 참 고

- 공기중 농도기준: 0.01개/cm³ 이하
- 본 연구소의 허가없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 공기중 시료채취시 송풍기 등을 사용하여 비산시켰음.

분 석 자: 문 현 경

(유) 금 강 석 면 연 구 소

[별첨]

분 석 결 과

DAY	NO	시료명	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm ²)	초과여부
12/28	1	#1	74	14	0.005	기준치이하
"	2	#2	74	14	0.003	기준치이하
"	3	#3	74	14	0.004	기준치이하
"	4	#4	74	14	0.006	기준치이하
"	5	#5	74	14	0.007	기준치이하
"	6	#6	74	14	-	불검출
"	7	#7	74	14	-	불검출
"	8	#8	74	14	-	불검출
"	9	#9	74	14	0.001	기준치이하

[별첨]

분 석 결 과


DAY	NO	시료명	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm ²)	초과여부
12/29	10	#1	74	14	0.006	기준치이하
"	11	#2	74	14	0.007	기준치이하
"	12	#3	74	14	0.004	기준치이하
"	13	#4	74	14	0.007	기준치이하
"	14	#5	74	14	0.004	기준치이하
"	15	#6	74	14	0.003	기준치이하
"	16	#7	74	14	0.007	기준치이하
"	17	#8	74	14	0.006	기준치이하
"	18	#9	74	14	0.008	기준치이하
"	19	#10	74	14	0.005	기준치이하
"	20	#11	74	14	0.006	기준치이하
"	21	#12	74	14	0.007	기준치이하
"	22	#13	74	14	0.008	기준치이하

시료채취위치도

시료채취위치							
석면함유자재명	텍스	시료채취일	12/28	밀폐면적	170.66 m²	시료채취개수	9 EA

■ 1동-2층

밀폐구간




시료채취위치도

시료채취위치							
석면함유자재명	텍스	시료채취일	12/29	밀폐면적	160.66 m ²	시료채취개수	9 EA

■ 1동-2층

밀폐구간




시료채취위치도

시료채취위치							
석면함유자재명	텍스 밤라이트	46.75 4.93	시료채취일	12/29	밀폐면적	46.75 m ²	시료채취개수
							4 EA










1동-1층

밀폐구간















■ 공기질시료 채취 사진대지

12/28

채취위치	6학년-1	6학년-2	6학년-3	복도-1
시료번호	#1	#2	#3	#4
결 과	기준치이하	기준치이하	기준치이하	기준치이하
사진대지				
채취위치	복도-2	4학년-1	4학년-2	5학년-1
시료번호	#5	#6	#7	#8
결 과	기준치이하	불검출	불검출	불검출
사진대지				
채취위치	5학년-2			
시료번호	#9			
결 과	기준치이하			
사진대지				

☐ 공기질시료 채취 사진대지

12/29

채취위치	복도-1	계단실-1	복도-2	현관
시료번호	#1	#2	#3	#4
결 과	기준치이하	기준치이하	기준치이하	기준치이하
사진대지				
채취위치	3학년-1	3학년-2	2학년-1	2학년-2
시료번호	#5	#6	#7	#8
결 과	기준치이하	기준치이하	기준치이하	기준치이하
사진대지				
채취위치	2학년-3	당비실	행정실	교장실-1
시료번호	#9	#10	#11	#12
결 과	기준치이하	기준치이하	기준치이하	기준치이하
사진대지				
채취위치	교장실-2			
시료번호	#13			
결 과	기준치이하			
사진대지	