

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 관촌중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	2000	교사	2,848.84㎡	3 / 0
2	특별교실동	1982	실습실/특별교실	395.84㎡	1 / 0
3	강당	1983	강당/체육관	1,053.10㎡	1 / 0
4	창고	1981	창고/차고	64.00㎡	1 / 0
5	휴게실 및 화장실	2010	화장실	46.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	특별교실동	미확보	미적용	미평가	미실시
3	강당	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

관촌중학교장

