

석면 잔재물 조사표

학교명	관촌중학교	대표자	박 향	전화번호	063-642-0310
소재지	전북특별자치도 임실군 관촌면 사선10길 23			해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 현황					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		1		의심 잔재물 발견 건물 수	0
세 부 내 역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견장소	시료채취 개수	비고
본관동	1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

☐ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	

확인결과 (개선여부 등 의견)	이 상 없음
------------------------	--------

2024. 8. 8.

조사자 (모니터단 구성원)	(소속) 관촌중학교	직급: 고감	성명: 라인숙	(서명)
	(소속) "	직급: 주무관	성명: 김수정	(서명)
	(소속) 임실교육지원청	직급:	성명: 구리연	(서명)
	(소속) 관남건축사	직급: 장남원	성명: 이병영	(서명)
	(소속) 임실교육지원청	직급: 사무국장	성명: 표규익	(서명)
	(소속) 관촌중학교	직급: 학부주	성명: 박복주	(서명)
	(소속) 임실교육지원청	직급: 시범팀	성명: 조인실	(서명)
(소속)	직급:	성명:	(서명)	