

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 관촌초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1942	교사	1,677.00㎡	2 / 0
2	후관	1984	교사	1,511.00㎡	2 / 0
3	사택	1991	사택	41.00㎡	1 / 0
4	창고	1972	창고/차고	33.00㎡	1 / 0
5	창고	1996	창고/차고	63.00㎡	1 / 0
6	급식소	2002	급식실/식당	325.00㎡	1 / 0
7	강당	2008	강당/체육관	759.00㎡	1 / 0
8	유치원	2007	교사	259.73㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	확보	미적용	안전확보	전체실시
2	후관	미확보	미적용	미평가	미실시
3	급식소	미확보	미적용	미평가	미실시
4	강당	확보	전체적용	미평가	미실시
5	유치원	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

관촌초등학교장

