

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 남양초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사동	1984	교사	1,397.13㎡	2 / 0
2	식생활관	1973	급식실/식당	252.98㎡	1 / 0
3	창고1	1982	창고/차고	79.00㎡	1 / 1
4	화장실1	1991	화장실	36.27㎡	1 / 0
5	화장실2	1974	화장실	22.00㎡	1 / 0
6	창고2	1990	창고/차고	22.68㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사동	미확보	미적용	미평가	미실시
2	식생활관	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

남양초등학교장

