

남원도통초 외1교(남원여고) 석면
사전 검증용역 [남원여고]

석면조사

결과보고서



석면스토리 주식회사

Asbestos building survey Asbestos-story Co.Ltd

전주시 완산구 송고개로 21

TEL : 063)253-2200 FAX : 063)901-7222

목 차

1~5. 석면조사 결과 보고서	
6. 석면함유자재(물질) 정보요약	
7. 석면조사 결과	
8. 조사결과	
9. 석면지도	
10. 권고사항	
첨 부	
1. 균질부분 및 채취시료 등 관련사진	
2. 채취시료의 석면분석 결과서	
3. 석면조사기관 지정서 사본	
4. 석면조사자의 교육 이수증 사본	

석면조사 결과서

1. 조사 대상

건축물명 (설비명)	남원여자고등학교-생활관	건축 (설치)년도	1970. 12. 30
위치 (소재지)	전북 남원시 광천북길 229-11	연면적 (㎡), 부피 (㎡) 또는 길이 (m)	11,969.27㎡
구조	철근콘크리트	용도	교육연구시설
조사범위	석면지도 참조.		
조사 제외 부분 (상세범위 /사유)	석면지도 참조.		


2. 조사 목적

2-1.	<input checked="" type="checkbox"/> 「산업안전보건법」 제119조제2항 따른 기관석면조사
2-1-1.	<input type="checkbox"/> 전체 철거·멸실 / <input checked="" type="checkbox"/> 석면함유자재 제거 / <input type="checkbox"/> 석면함유자재 변경없음
2-2.	<input type="checkbox"/> 「석면안전관리법」제 21 조의 2 에 따른 건축물석면조사

3. 의뢰인 (발주자)

성명 (기관명)	남원교육지원청				
주소	전북 남원시 남문로 373				
담당자명 (소속/직위)					
전화번호	063-620-7874	팩스	-	이메일	-

4. 조사기관

조사기관명	석면스토리㈜	지정번호	고용노동부 제2020-120006호
조사자			
주소	전라북도 전주시 완산구 숙고개로 21	관할지청	광주지방노동청
전화번호	063-253-2200	팩스	063-253-2200
		이메일	astory2200@hanmail.net

5. 조사 일정

조사의뢰 (발주)일	2021년 06월 10일
예비조사일	2021년 06월 14일
조사기간	2021년 06월 14일
결과통보일	2021년 07월 08일

6. 석면함유자재(물질) 정보 요약

동명 (설비명)	층(부분)	자재성상	석면검출 기능공간명	석면함유물질 양 (면적,부피 또는 길이)	
남원여자 고등학교	지상1층	천장재 (텍스)	복도/주방/공부방	65.92	m²
	지상2층	천장재 (텍스)	복도	37.84	m²
			-이하여백-		
합 계				103.76	m²

7. 석면조사 결과

7-1 예비조사 결과


가. 수집/검토된 자료

자료명	내 용
현장답사	주구조 : 철근콘크리트
	연면적 : -
	주용도 : 교육연구시설-생활관
	층 수 : 지상1층~지상2층
	주 소 : 전북 남원시 광천북길 229-11

나. 기타 특이사항

- 생활관 재 석면조사 진행.

다. 전경사진 예비조사결과

	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; padding-right: 10px;">예비조사</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - 지상1층 기능실 - 천장 석고보드/목재/텍스/철재 벽 콘크리트/타일 바닥 비닐장판/비닐타일 확인. - 지상2층 기능실 - 천장 석고보드/목재/텍스/철재 벽 콘크리트/타일 바닥 비닐장판/비닐타일 확인. </div> </div>
---	---

가. 각 동(설비)의 층(부분)별 구성

동명 (설비명)	층 (부분)	구분된 공간 수	기능공간명 (공간 수)	연면적 , 부피 또는 길이
남원도통 초등학교	지상1층	7	복도/샤워실/주방/공부방/사감실/9호실/10호실	-
	지상2층	10	1호실~8호실/복도/WC	-
			-이하여백-	
합 계				-

나. 동(설비) 배치도(구조도)



8. 조사결과

가. 석면함유 의심 균질부분

연번	층별	성상 및 특징	균질시료연번	시료수 (시료번호)	석면함유 물질 여부 (석면종류, 함유율)	석면함유물질 양 (면적, 부피 또는 길이)
1	지상1층	천장재 (텍스)	HA1	1 (생활-1)	(Y) 백석면 3%	12.42m²
2		천장재 (석고보드)	HA2	1 (생활-2)	(NO)	-
3		천장재 (텍스)	HA3	1 (생활-3)	(Y) 백석면 3%	29.00m²
4		천장재 (석고보드)	HA4	1 (생활-4)	(NO)	-
5		천장재 (석고보드)	HA5	1 (생활-5)	(NO)	-
6		천장재 (텍스)	HA6	1 (생활-6)	(Y) 백석면 3%	24.50m²
7		바닥재 (비닐장판)	HA7	1 (생활-7)	(NO)	-
8	지상2층	천장재 (텍스)	HA8	1 (생활-8)	(Y) 백석면 3%	37.84m²
9		천장재 (석고보드)	HA9	1 (생활-9)	(NO)	-
10		천장재 (석고보드)	HA10	1 (생활-10)	(NO)	-
11		천장재 (석고보드)	HA11	1 (생활-11)	(NO)	-
12		천장재 (석고보드)	HA12	1 (생활-12)	(NO)	-
13		천장재 (석고보드)	HA13	1 (생활-13)	(NO)	-
14		천장재 (석고보드)	HA14	1 (생활-14)	(NO)	-
15		천장재 (석고보드)	HA15	1 (생활-15)	(NO)	-
16		천장재 (석고보드)	HA16	1 (생활-16)	(NO)	-
17		바닥재 (비닐장판)	HA17	1 (생활-17)	(NO)	-
18	지상1층	바닥재 (비닐타일)	HA18	1 (생활-18)	(NO)	-
합 계						103.76m²

나. 기능공간별 균질부분

동명(설비명)		-					
연번							
	석면지도 참조						
연번	기능공간 내 위치별 균질부분(석면함유 의심 균질부분 연번)						
	바닥	기저	벽	천장	분무재	파이프 덕트 보온재	기타 (지붕)
	석면지도 참조						

9. 석면지도

석 면 지도

현장명 : 남원도통초 외1교(남원여고) 석면 사전 검증용역
[남원여자고등학교]






석면스토리 주식회사

Asbestos building survey Asbestos-story Co.Ltd

전북 전주시 완산구 축고개로 21
TEL : 063)253-2200 FAX : 063)901-7222

현장명 : 남원도통초 외1교(남원여고) 석면 사전 검증구역 [남원여자고등학교]


지상1층



생활관

건축 자재명	그림	건축 자재명	그림
지붕재		바닥재	
천장재		분무재 (폼칠재)	
벽재		내화 피복재	
배관재 (보온)		칸막이	
배관재 (연결)		비석면	
기타 물질			
시료 위치		자재명	
1. 지붕:R 2. 천장:C 3. 벽:W 4. 칸막이:P 5. 바닥:F 6. 외벽:EX 7. 배관:PI 8. 기타:표기		S: 슬레이트 T: 텍스 BL: 발라이트 G: 개스킷 CE: 시멘트 VT: 비닐타일 P: 종이벽지 PL: 플라스틱 V: 비닐장판 WO: 목재 GB: 석고보드 ST: 석재 PA: 페인트 LM: 보온재 AL: 알루미늄 SM: 폼칠재 PO: 자기질타일 AS:아스팔트싱글	
건축자재 인식표			
석면불검출		석면검출	
		검출구역	
전북 남원시 광천북길 229-11			
21-06-01			
2021. 06. 18.			
석면스토리(주)			

지상2층




생활-8

생활관

건축 자재명	그림	건축 자재명	그림
지붕재		바닥재	
천장재		분무재 (벽칠재)	
벽재		내화 피복재	
배관재 (보온)		칸막이	
배관재 (연결)		비석면	
기타 물질			

시료 위치	자 재 명
1. 지붕:R	S: 슬레이트 T: 텍 스
2. 천장:C	BL: 발라이트 G: 개 스 킷
3. 벽:W	CE: 시멘트 VT: 비닐타일
4. 칸막이:P	P: 종이벽지 PL: 플라스틱
5. 바닥	VF: 비닐장판 WO: 목재
6. 외벽:EX	GB: 석고보드 ST: 석재
7. 배관:PI	PA: 페인트 LM: 보온재
8. 기타:표기	AL: 알루미늄
	SM: 폼질재
	ST: 자기절타일
	AS:아스팔트형글

건축자재 인식표

<div style="text-align: center;">  <p>시료 번호</p> <p>시료 간격 원지 지점</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>시료 번호</p> <p>시료 위치 건축자재 (표유출)</p> </div>
석면불검출	석면검출
<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	검출구역

[illegible]

10. 권고사항

공사 시, 본 결과서에 포함되지 않은 석면함유의심 물질이나 구역이 있을 시 즉각 작업을 중지하고, 석면스토리(주)로 통보하여 재조사를 실시한 후 작업을 진행하여야 한다.

- 첨 부
1. 사진대지
 2. 채취시료의 석면분석 결과서
 3. 석면조사기관 지정서 사본







산업안전보건법 제119조에 따라 석면조사를 실시하고 그 결과를 통지합니다.

2021년 06월 일

석면스토리(주)





별첨 : 시료채취 관련 사진-1

시료 번호	위 치	시료 설명	분 석 결 과			판 정	고형시료 채취 사진
			외관	기타물질	석면		
생활-1	1F 복도 천장	텍 스	회색 비섬유 상 동일 성질	비섬유	검출	백석면 3%	<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사</div> <div>명 칭 생활관</div> <div>조사위치 1F 복도 천장</div> <div>자 재 명 텍스</div> <div>시료번호 생활-1</div> <div>조사일자 2021.06.18</div> 
생활-2	1F 사감실 천장	텍 스	회색 비섬유 상 동일 성질	비섬유	불검출	-	<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사</div> <div>명 칭 생활관</div> <div>조사위치 1F 사감실 천장</div> <div>자 재 명 석고보드</div> <div>시료번호 생활-2</div> <div>조사일자 2021.06.18</div> 
생활-3	1F 주방 천장	텍 스	회색 비섬유 상 동일 성질	비섬유	검출	백석면 3%	<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사</div> <div>명 칭 생활관</div> <div>조사위치 1F 주방 천장</div> <div>자 재 명 텍스</div> <div>시료번호 생활-3</div> <div>조사일자 2021.06.18</div> 
생활-4	1F 9호실 천장	텍 스	회색 비섬유 상 동일 성질	비섬유	불검출	-	<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사</div> <div>명 칭 생활관</div> <div>조사위치 1F 10호실 천장</div> <div>자 재 명 석고보드</div> <div>시료번호 생활-5</div> <div>조사일자 2021.06.18</div> 
생활-5	1F 10호실 천장	비닐 타일	회색 비섬유 상 동일 성질	비섬유	불검출	-	<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사</div> <div>명 칭 생활관</div> <div>조사위치 1F 10호실 천장</div> <div>자 재 명 석고보드</div> <div>시료번호 생활-5</div> <div>조사일자 2021.06.18</div> 
생활-6	1F 공부방 천장	텍 스	회색 비섬유 상 동일 성질	비섬유	검출	백석면 3%	<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사</div> <div>명 칭 생활관</div> <div>조사위치 1F 공부방 천장</div> <div>자 재 명 텍스</div> <div>시료번호 생활-6</div> <div>조사일자 2021.06.18</div> 

별첨 : 시료채취 관련 사진-2

시료 번호	위 치	시료 설명	분 석 결 과			판 정	고형시료 채취 사진
			외관	기타물질	석면		
생활-7	1F 주방 바닥	텍 스	회색 비섬유 상 동일 성질	비섬유	불검출	-	<div> <div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사</div> <div>명 칭 생활관</div> <div>조사위치 1F 주방 바닥</div> <div>자 재 명 비닐장판</div> <div>시료번호 생활-7</div> <div>조사일자 2021.06.18</div> </div> 
생활-8	2F 복도 천장	텍 스	회색 비섬유 상 동일 성질	비섬유	검출	백석면 3%	<div> <div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사</div> <div>명 칭 생활관</div> <div>조사위치 2F 복도 천장</div> <div>자 재 명 텍스</div> <div>시료번호 생활-8</div> <div>조사일자 2021.06.18</div> </div> 
생활-9	2F 1호실 천장	석고 보드	회색 비섬유 상 동일 성질	비섬유	불검출	-	<div> <div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사</div> <div>명 칭 생활관</div> <div>조사위치 2F 1호실 천장</div> <div>자 재 명 석고보드</div> <div>시료번호 생활-9</div> <div>조사일자 2021.06.18</div> </div> 
생활-10	2F 2호실 천장	석고 보드	회색 비섬유 상 동일 성질	비섬유	불검출	-	<div> <div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사</div> <div>명 칭 생활관</div> <div>조사위치 2F 2호실 천장</div> <div>자 재 명 석고보드</div> <div>시료번호 생활-10</div> <div>조사일자 2021.06.18</div> </div> 
생활-11	2F 3호실 천장	석고 보드	회색 비섬유 상 동일 성질	비섬유	불검출	-	<div> <div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사</div> <div>명 칭 생활관</div> <div>조사위치 2F 3호실 천장</div> <div>자 재 명 석고보드</div> <div>시료번호 생활-11</div> <div>조사일자 2021.06.18</div> </div> 
생활-12	2F 4호실 천장	석고 보드	회색 비섬유 상 동일 성질	비섬유	불검출	-	<div> <div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사</div> <div>명 칭 생활관</div> <div>조사위치 2F 4호실 천장</div> <div>자 재 명 석고보드</div> <div>시료번호 생활-12</div> <div>조사일자 2021.06.18</div> </div> 

별첨 : 시료채취 관련 사진-3

시료 번호	위 치	시료 설명	분 석 결 과			판 정	고형시료 채취 사진
			외관	기타물질	석면		
생활-13	2F 5호실 천장	석고 보드	회색 비섬유 상 동일 성질	비섬유	불검출	-	<div> <div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사</div> <div>명 칭 생활관</div> <div>조사위치 2F 5호실 천장</div> <div>자 재 명 석고보드</div> <div>시료번호 생활-13</div> <div>조사일자 2021.06.18</div> </div> 
생활-14	2F 6호실 천장	석고 보드	회색 비섬유 상 동일 성질	비섬유	불검출	-	<div> <div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사</div> <div>명 칭 생활관</div> <div>조사위치 2F 6호실 천장</div> <div>자 재 명 석고보드</div> <div>시료번호 생활-14</div> <div>조사일자 2021.06.18</div> </div> 
생활-15	2F 7호실 천장	석고 보드	회색 비섬유 상 동일 성질	비섬유	불검출	-	<div> <div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사</div> <div>명 칭 생활관</div> <div>조사위치 2F 7호실 천장</div> <div>자 재 명 석고보드</div> <div>시료번호 생활-15</div> <div>조사일자 2021.06.18</div> </div> 
생활-16	2F 8호실 천장	석고 보드	회색 비섬유 상 동일 성질	비섬유	불검출	-	<div> <div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사</div> <div>명 칭 생활관</div> <div>조사위치 2F 8호실 천장</div> <div>자 재 명 석고보드</div> <div>시료번호 생활-16</div> <div>조사일자 2021.06.18</div> </div> 
생활-17	2F 1호실 바닥	비닐 장판	회색 비섬유 상 동일 성질	비섬유	불검출	-	<div> <div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사</div> <div>명 칭 생활관</div> <div>조사위치 2F 1호실 바닥</div> <div>자 재 명 비닐장판</div> <div>시료번호 생활-17</div> <div>조사일자 2021.06.18</div> </div> 
생활-18	1F 복도 바닥	비닐 타일	회색 비섬유 상 동일 성질	비섬유	불검출	-	<div> <div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사</div> <div>명 칭 생활관</div> <div>조사위치 1F 복도 바닥</div> <div>자 재 명 비닐타일</div> <div>시료번호 생활-18</div> <div>조사일자 2021.06.18</div> </div> 

별첨 : 건축물 균질부분 관련 사진-1

기능(실)별 석면함유여부 조사사진																
실 명			1F 복도		실 명			1F 사감실		실 명		1F 주방				
조사 결과			석면함유자재있음		조사 결과			석면함유자재없음		조사 결과			석면함유자재있음			
석면함유 자재	위 치		천장		석면함유 자재	위 치		-		석면함유 자재	위 치		천장			
	자 재 명		텍스			석면함유 자재	자 재 명		-		석면함유 자재	자 재 명		텍스		
	특이사항		-				석면함유 자재	특이사항				-		석면함유 자재	특이사항	
																
<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사 명 칭 생활관 조사위치 1F 복도 자 재 명 시료번호 조사일자 2021.06.18</div>				<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사 명 칭 생활관 조사위치 1F 사감실 자 재 명 시료번호 조사일자 2021.06.18</div>				<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사 명 칭 생활관 조사위치 1F 주방 자 재 명 시료번호 조사일자 2021.06.18</div>								
실 명			1F 9호실		실 명			1F 10호실		실 명			1F 공부방			
조사 결과			석면함유자재없음		조사 결과			석면함유자재없음		조사 결과			석면함유자재있음			
석면함유 자재	위 치		-		석면함유 자재	위 치		-		석면함유 자재	위 치		천장			
	자 재 명		-			석면함유 자재	자 재 명		-		석면함유 자재	자 재 명		텍스		
	특이사항		-				석면함유 자재	특이사항				-		석면함유 자재	특이사항	
																
<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사 명 칭 생활관 조사위치 1F 9호실 자 재 명 시료번호 조사일자 2021.06.18</div>				<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사 명 칭 생활관 조사위치 1F 10호실 자 재 명 시료번호 조사일자 2021.06.18</div>				<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사 명 칭 생활관 조사위치 1F 공부방 자 재 명 시료번호 조사일자 2021.06.18</div>								
실 명			1F 샤워실		실 명			2F WC		실 명			2F 복도			
조사 결과			석면함유자재없음		조사 결과			석면함유자재없음		조사 결과			석면함유자재있음			
석면함유 자재	위 치		-		석면함유 자재	위 치		-		석면함유 자재	위 치		천장			
	자 재 명		-			석면함유 자재	자 재 명		-		석면함유 자재	자 재 명		텍스		
	특이사항		-				석면함유 자재	특이사항				-		석면함유 자재	특이사항	
																
<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사 명 칭 생활관 조사위치 1F 샤워실 자 재 명 시료번호 조사일자 2021.06.18</div>				<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사 명 칭 생활관 조사위치 2F WC 자 재 명 시료번호 조사일자 2021.06.18</div>				<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사 명 칭 생활관 조사위치 2F 복도 자 재 명 시료번호 조사일자 2021.06.18</div>								


별첨 : 건축물 균질부분 관련 사진-2

기능(실)별 석면함유여부 조사사진								
실 명		2F 계단실	실 명		2F 1호실	실 명		2F 2호실
조사 결과		석면함유자재있음	조사 결과		석면함유자재없음	조사 결과		석면함유자재없음
석면함유 자재	위 치	천장	석면함유 자재	위 치	-	석면함유 자재	위 치	-
	자 재 명	텍스		자 재 명	-		자 재 명	-
	특이사항	-		특이사항	-		특이사항	-
								
<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사 명 칭 생활관 조사위치 2F 계단실 자 재 명 시료번호 조사일자 2021.06.18</div>			<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사 명 칭 생활관 조사위치 2F 1호실 자 재 명 시료번호 조사일자 2021.06.18</div>			<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사 명 칭 생활관 조사위치 2F 2호실 자 재 명 시료번호 조사일자 2021.06.18</div>		
실 명		2F 2호실	실 명		2F 3호실	실 명		2F 4호실
조사 결과		석면함유자재없음	조사 결과		석면함유자재없음	조사 결과		석면함유자재없음
석면함유 자재	위 치	-	석면함유 자재	위 치	-	석면함유 자재	위 치	-
	자 재 명	-		자 재 명	-		자 재 명	-
	특이사항	-		특이사항	-		특이사항	-
								
<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사 명 칭 생활관 조사위치 2F 2호실 자 재 명 시료번호 조사일자 2021.06.18</div>			<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사 명 칭 생활관 조사위치 2F 3호실 자 재 명 시료번호 조사일자 2021.06.18</div>			<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사 명 칭 생활관 조사위치 2F 4호실 자 재 명 시료번호 조사일자 2021.06.18</div>		
실 명		2F 5호실	실 명		2F 6호실	실 명		2F 7호실
조사 결과		석면함유자재없음	조사 결과		석면함유자재없음	조사 결과		석면함유자재없음
석면함유 자재	위 치	-	석면함유 자재	위 치	-	석면함유 자재	위 치	-
	자 재 명	-		자 재 명	-		자 재 명	-
	특이사항	-		특이사항	-		특이사항	-
								
<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사 명 칭 생활관 조사위치 2F 5호실 자 재 명 시료번호 조사일자 2021.06.18</div>			<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사 명 칭 생활관 조사위치 2F 6호실 자 재 명 시료번호 조사일자 2021.06.18</div>			<div>원 장 명 남원여자고등학교 생활관 석면조사 명 칭 생활관 조사위치 2F 7호실 자 재 명 시료번호 조사일자 2021.06.18</div>		

별첨 : 건축물 균질부분 관련 사진-3

기능(실)별 석면함유여부 조사사진

실명		2F 8호실
조사 결과		석면함유자재없음
석면함유자재	위 치	-
	자 재 명	-
	특이사항	-



원 장 명	남원여자고등학교 생활관 석면조사
명 칭	생활관
조사위치	2F 8호실
자 재 명	
시료번호	
조사일자	2021.06.18

-이하여백-



석면스토리(주)
고용노동부등록

제2020-120006호

YOUR PARTNER FOR THE QUALITY

시험성적서-1 (TEST REPORT)

전북 전주시 완산구 싍고개로 21

TEL (063)253-2200

FAX (063)901-7222

성적서 번호 : ASI20210618A1

접 수 일 자 : 2021년 06월 18일

의뢰처 : 남원교육지원청

분 석 일 자 : 2021년 06월 21일

채 취 주 소 : 전북 남원시 광천북길 229-11

시 료 명 : 석면분석 고형시료

시 험 결 과					
시료번호	채취 장소	시료 종류	석면 분석	석면 함유량	시험 방법
생활-1	1F 복도 천장	텍 스	검출	백석면 3%	노동부고시 제2020-13 호
생활-2	1F 사감실 천장	석고보드	불검출	-	노동부고시 제2020-13 호
생활-3	1F 주방 천장	텍 스	검출	백석면 3%	노동부고시 제2020-13 호
생활-4	1F 9호실 천장	석고보드	불검출	-	노동부고시 제2020-13 호
생활-5	1F 10호실 천장	석고보드	불검출	-	노동부고시 제2020-13 호
생활-6	1F 공부방 천장	텍 스	검출	백석면 3%	노동부고시 제2020-13 호
생활-7	1F 주방 바닥	비닐장판	불검출	-	노동부고시 제2020-13 호
생활-8	2F 복도 천장	텍 스	검출	백석면 3%	노동부고시 제2020-13 호
생활-9	2F 1호실 천장	석고보드	불검출	-	노동부고시 제2020-13 호
생활-10	2F 2호실 천장	석고보드	불검출	-	노동부고시 제2020-13 호

용도 : 품질관리용

본 석면조사 분석은 산업안전보건법 제119조2, 동법시행령 제89조, 노동부 고시 제2020-13 석면조사 및 정도관리규정에 의한 편광현미경을 이용한 건축자재 등의 석면분석법에 따른 정성 및 정량 분석 결과입니다.

(Polarized Light Microscopy(PLM)Performed by NIOSH Method 9002, issue2)

* 본 분석결과서는 법적 용도로 사용할 수 없으며, 당사의 허가 없이 재 발행될 수 없습니다

2021년 06월 일

석면스토리(주)대표이사





석면스토리(주)
고용노동부등록

제2020-120006호

YOUR PARTNER FOR THE QUALITY

시험성적서-2 (TEST REPORT)

전북 전주시 완산구 싍고개로 21

TEL (063)253-2200

FAX (063)901-7222

성적서 번호 : ASI20210618A1

접 수 일 자 : 2021년 06월 18일

의뢰처 : 남원교육지원청

분 석 일 자 : 2021년 06월 21일

채취주소 : 전북 남원시 광천북길 229-11 [남원여자고등학교-생활관]

시료명 : 석면분석 고형시료

시 험 결 과					
시료번호	채취 장소	시료 종류	석면 분석	석면 함유량	시험 방법
생활-11	2F 3호실 천장	석고보드	불검출	-	노동부고시 제2020-13 호
생활-12	2F 4호실 천장	석고보드	불검출	-	노동부고시 제2020-13 호
생활-13	2F 5호실 천장	석고보드	불검출	-	노동부고시 제2020-13 호
생활-14	2F 6호실 천장	석고보드	불검출	-	노동부고시 제2020-13 호
생활-15	2F 7호실 천장	석고보드	불검출	-	노동부고시 제2020-13 호
생활-16	2F 8호실 천장	석고보드	불검출	-	노동부고시 제2020-13 호
생활-17	2F 1호실 바닥	비닐장판	불검출	-	노동부고시 제2020-13 호
생활-18	1F 복도 바닥	비닐타일	불검출	-	노동부고시 제2020-13 호

용도 : 품질관리용

본 석면조사 분석은 산업안전보건법 제119조2, 동법시행령 제89조, 노동부 고시 제2020-13 석면조사 및 정도관리규정에 의한 편광현미경을 이용한 건축자재 등의 석면분석법에 따른 정성 및 정량 분석 결과입니다.

(Polarized Light Microscopy(PLM)Performed by NIOSH Method 9002, issue2)

* 본 분석결과서는 법적 용도로 사용할 수 없으며, 당사의 허가 없이 재 발행될 수 없습니다

2021년 06월 일

석면스토리(주)대표이사

