

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 오천초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1972	교사	691.20㎡	1 / 0
2	후관	1967	교사	518.50㎡	1 / 0
3	사택	1990	사택	53.40㎡	1 / 0
4	창고1	1980	창고/차고	26.40㎡	1 / 0
5	화장실	1986	화장실	68.00㎡	1 / 0
6	창고3	1975	창고/차고	16.50㎡	1 / 0
7	창고2	1976	창고/차고	16.40㎡	1 / 0
8	정수처리동(창고4)	2006	기계실	17.30㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용		미실시
2	후관	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-09-29	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

오천초등학교장

