


다.석면지도\_숙직실



위치	석면자재	물리적평가			잠재적손상			유지보수		인체노출			총점	등급
		비산성	손상상태	석면 함유량	진동	기류	누수	형태	빈도	상주인원	사용빈도	사용시간		
전실	텍스	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	6	낮음