

<첨 부> 석면잔재물 조사표 양식

석면 잔재물 조사표

학교명	이리삼성초	대표자	조 민 호	전화번호	063-834-0116
소재지	전북 익산시 하나로 15길 17-7			해체폐거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡이상 <input type="checkbox"/> 800㎡미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항						
조사건물 수 (석면해체폐거 건축물)		1	의심 잔재물 발견 건물 수		.	
세부 내역						
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무		발견 장소	시료채취 개수	비 고
본관동	중-교내실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	2		
	대-교내실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			

※공간이 부족한 경우 후면에 추가 표시할 것

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

연 번	시료번호	공간명	채취 위치	건축자재	비 고
확인결과 (개선여부 등 의견)					

2020. 2. 14.

조사자	(소속) 이리남성초등학교	직급 : 학부모	성명 : 송선미	(서명) 송선미
	(소속) (가)이천안명원성원	직급 : 석면감리	성명 : 한두리	(서명) 한두리
	(소속) 이리남성초등학교	직급 : 주무관	성명 : 최유진	(서명) 최유진
	(소속) 이리남성초등학교	직급 : 학부모회장	성명 : 소연희	(서명) 소연희
	(소속) 시안원체	직급 :	성명 : 오순주	(서명) 오순주
	(소속) 동방산업	직급 : 소장	성명 : 김희준	(서명) 김희준
	(소속) 양산고등학교	직급 : 11년8급	성명 : 장현정	(서명) 장현정
	(소속)	직급 :	성명 :	(서명)
	(소속)	직급 :	성명 :	(서명)
	(소속)	직급 :	성명 :	(서명)
(소속)	직급 :	성명 :	(서명)	