



너도나도
나도나도
너도나도
너도나도

시로 번호	시로 제하 위치	건축 지재	층일 층별 구역	석면 함유 자체 면적	석면 함유율(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급
주1종C-1	주1종 1층 교차실전장	벽 스	교정실		5%	10점	보통
주1종C-2	주1종 1층 보도회랑	벽 스	복도, 조력실, 방화조력실, 문서실, 행정실, 보안실, 도문대리인실, 복지실	997.20 m ²	6%	11점	보통
주1종C-3	주1종 1층 복속실전장	방라이트	숙 침				
주1종C-4	주1종 1층 복 속장	벽 스	복, 복도, 복속실전장, 복무실		8%	5점	보통
주1종C-5	주1종 1층 복도전장	벽 스	복, 복속실, 도문대리인실, 과역실, 영송실	석면 불포함	4%	11점	보통
주1종W-1	주1종 1층 방파우곡교실	방라이트	방파우 곡교실	40.50 m ²	8%	8점	보통

* 비산성과 산성이 동시에 발생하는 경우는 중성에 대한 보수
* 석면 함유 유존 자체 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리
* 석면 함유 유존 자체 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수
* 작업 완료 후 잔류자재를 인의적으로 손상시키지 않도록 함
* 건축물 유지 보수 공사 시 석면 함유 설비 또는 자체가 훼손되어 작업이 비산되지 않도록 하임 수행