



< 산북초등학교 부속1동 평면도 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
									* 석면 자재 없음

*건축자재별 그림 범례

천장재

바닥재

벽 재

보온재

배관재

기타물질

벽칠재

내화피복재

지붕재

칸막이

비석면

*건축자재 인식표

시료 번호

시료 위치

건축자재 (함유율)

석면 함유 시료

시료 번호

시료 위치

건축 자재

석면 비함유 시료

*건 축 물 명 :

산북초등학교
부속1동

*건축물 소재지 :

전라북도 군산시
원산북2길 29

*석면 조사 기관:

(주)진포환경컨설팅

*석면 분석 기관:

(주)진포환경컨설팅

*조사일자: 2014.08.08

*층 구 분 : 1층

*연면적 : 50.00 m²