

〈첨 부〉 조사표 양식

석면 잔재물 조사표

학교명	신북초등학교	대표자		전화번호	063-465-2415
소재지	전북 군산시 신북동3580.	해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡이상 <input type="checkbox"/> 800㎡미만		

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	본관, 급식실, 강당		의심 잔재물 발견 건물 수	—	
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
본관		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
급식실		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)	이상 없음.				

2021. 2. 4.

조사자
(모니터단 구성원)

(소속) 군산교육청 직급 : 주무관 성명 : 윤창기(서명)
 (소속) 신북초등학교 직급 : 교장 성명 : 고미란(서명)
 " 주무관 남아영(서명)
 외부 전문가 김성하(서명)
 대한환경운동본부 이광수(서명)
 함봉민(서명) 심규원(서명)
 " 최미소(서명)
 " 김선애(서명)