

## 석면농도측정 결과보고서

석면해체·제거작업 신고번호		군 산-20210109
신고현장	현장명(공사명·작업명) 심원초 본관동 석면해체제거공사	전화번호 010-3224-3234
	소재지 전북 고창군 심원로 229 (심원초등학교 )	
신고인	석면해체·제거업자명(상호) 지엘콘(주)	고용노동부 등록번호 5221

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2021 년 07 월 일

신고인(석면해체·제거업자) **지엘콘(주)** ( 서명 또는 인 )

광주지방고용노동청 군산지청장 귀하

첨부서류	별지 제17호의10서식의 석면농도측정 결과표
------	--------------------------

# 석면농도측정 결과표

## 1. 작업장개요

측정의뢰자 (석면해체·제거작업자)	현 장 명 (공사명·작업명)	심원초 본관동 석면해체제거공사		
	현장소재지	전북 고창군 심원로 229 (심원초등학교 )		
	석면해체·제거 작업 신고번호	군 산-20210109	업 체 명	지엘콘(주)
	전 화 번 호	062-525-7177	대 표 자	장 우 진

## 2. 측정일시 : 2021년 07월 25일 ( 1 일간)

## 3. 측정자(분석자포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
김 성 탁	대기환경기사	92206050076U	
김 선 미	관 련 학 과		분석자

## 4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
[ 별 첨 참조 ]				

## 5. 측정위치도(측정 장소)

[ 별 첨-2 참조 ]
--------------

「산업안전보건법 시행규칙」제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2021년 07월 일

측정기관(측정기관장) (유) 돌솜석면연구소 대 표 이



석면해체·제거업자

지엘콘(주)

귀하

# 측정결과서

측정위치	측정시간(Min)	유량(L/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
#1	100	10	0.003	기준치미만
#2	100	10	0.004	기준치미만
#3	100	10	0.003	기준치미만
#4	100	10	0.004	기준치미만
#5	100	10	0.004	기준치미만

- 이 성적서는 (유)돌솜석면연구소의 사전 서면 동의 없이 광고,선전, 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
- 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없음.
- 본 시료는 별도의 요청이 없을시 결과 발송 후 30일 이내에 폐기처분 됨.


분석연구원 : 김 선 미



(유) 돌 솜 석 면 연 구 소




❖ 별첨-2 [ 측정위치도(측정장소) ]



Drawing Title		 <b>돌솜석면연구소</b> Dolsom Asbestos Research Institute
전북 고창군 심원로 229 (심원초등학교 )		
범	자재 종류	 텍스(T)
례	면 적	144m <sup>2</sup>

❖ 별첨-3 [ 측정사진 ]

			
#1	#2	#3	#4
	 <p data-bbox="778 792 1043 853"> <b>돌솜석면연구소</b>                      Dolsom Asbestos Research Institute                 </p>		
#5			