

석면 잔재물 조사표

조사일	2019. 1. 21.	학교명	소양중학교	전화번호	063-243-8080
시간	10: 30 ~ 12:00	소재지	전북 완주군 소양면 소양로 223	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
2.소양중학교	후관동						

☐ 석면 의실물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
후관동		1층 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1층 과학실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1층 준비실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1층 창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2층 계단실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2층 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2층 체력단련실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2층 체육실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

	소 속	직 책	성 명	서 명
	소양중학교	석면안전관리인	박상호	박상호
	소양중학교	학부모	유이수	유이수
조사자	소양중학교	학부모	진정숙	진정숙
	한국환경실천운동본부	민간단체	윤준섭	윤준섭
	이룸건축사사무소	감리인	송은정	송은정
	완주교육지원청	감독관	전치영	전치영