

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 왕궁남초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	제1동사	1968	교사	652.70㎡	1 / 0
2	제2동사	1979	교사	1,335.10㎡	2 / 0
3	숙직실	1991	숙직실	30.00㎡	1 / 0
4	창고1	1982	창고/차고	37.40㎡	1 / 0
5	창고2	1976	창고/차고	20.00㎡	1 / 0
6	목욕탕	1985	샤워실	182.10㎡	1 / 0
7	조리실	1986	급식실/식당	97.70㎡	1 / 0
8	화장실	1992	화장실	10.00㎡	1 / 0
9	식생활관	1989	급식실/식당	172.80㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	제1동사	미확보	미적용		미실시
2	제2동사	미확보	미적용		미실시
3	조리실	미확보	미적용		미실시
4	식생활관	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

왕궁남초등학교장

