

석면 잔재물 조사표

조사일	2018. 7. 30.	학교명	완주중학교	전화번호	
시간	10:00 ~ 11:40	소재지	완주군 봉동읍	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	별관						

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물층수	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
별관	2	무용실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	계단실3	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	탈의실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	3-6반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	3-5반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	3-4반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	교무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	3-3반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	3-2반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	3-1반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	계단실4	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			