

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) 혁진엔지니어링				사업자등록번호 418-01-53286		
	주 소 전주시 덕진구 완주로 123 (전화번호: )						
석 면 해 체 · 제 거 사 업 장	건물명 강당동				위치 전주시 완산구 양지2길 11-26		
	연면적(m²) m²				작업기간 2020. 08. 01		
	석면건축자재[길이(m)·면적(m²)·부피(m³)] 석면 (밤라이트 : 35m²) (필요 시 별지 첨부)						
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소				사업자등록번호 418-81-30757		
	주 소 전북 전주시 완산구 고사평3길 17-6 1호						
	측정자 : 최옥경				분석자 : 김선미		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	[ 별 첨 참 조 ]						
측정 지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진		비고	
[ 별 첨 참 조 ]							
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.							
				2020년 08월 일			
제출인 귀하				혁진엔지니어링 (서명 또는 인)			
첨부서류							수수료 없 음

[ 별 첨1: 도식도 ]



Drawing Title

양지초 강당동 화장실 개선공사

[ 별 첨 2 ]

측정지점 (도식도 참조)	비산측정 시작사진	비산측정 종료사진	비 고
ds08-01#1 부지경계선			
	측정시작시간 09:45	측정종료시간 13:45	

# 대기중 석면농도 분석결과서

측정일자	2020. 08. 01			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 완산구 양지2길 11-26						
시료수량	1개			채취일자		2020. 08. 01	
시료번호	측정지점	측정장비	유량 (ℓ/분)	측정시간 (분)	측정결과 (개/㎤)	검출석면 의종류	비고
ds08-01#1	부지경계선	SARA-5100	10	240	N	-	-

\* 노출기준 : 0.01 개/㎤

\* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

\* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다

분 석 일 자 : 2020. 08. 01

분 석 자 : 김 선 미

(유) 돌 솜 석 면 연 구

