

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 용동초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사1동	1976	교사	1,121.00㎡	2 / 0
2	교사2동	2015	교사	794.00㎡	2 / 0
3	창고	1986	창고/차고	40.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사1동	미확보	미적용	미평가	미실시
2	교사2동	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

용동초등학교장

