

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 전북동화중학교

○ 건물내역

| 번호 | 건물명칭 | 건축년도 | 건물용도 | 연면적 | 층수(지상/지하) |
|----|---------|------|---------|-----------|-----------|
| 1 | 본관 | 2010 | 교사 | 3,152.92㎡ | 3 / 0 |
| 2 | 기숙사동 | 2010 | 기숙사/합숙소 | 2,193.54㎡ | 3 / 1 |
| 3 | 창고(황토집) | 2012 | 창고/차고 | 19.64㎡ | 1 / 0 |

○ 내진성능

| 번호 | 건물명칭 | 성능확보여부 | 확보방법 | | |
|----|------|--------|------|------|------|
| | | | 내진설계 | 성능평가 | 내진보강 |
| 1 | 본관 | 확보 | 전체적용 | 미평가 | 미실시 |
| 2 | 기숙사동 | 확보 | 전체적용 | 미평가 | 미실시 |

○ 기준일자

| | | | |
|------|------------|------|------------|
| 조사일자 | 2017-12-08 | 출력일자 | 2018-10-05 |
|------|------------|------|------------|

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

전북동화중학교장

